

Pojistky v mezistěně na stanovišti I. ř. 130

Jízda bez ventilace TM	D3-3	P4-4	Sběrače	P1-3
Signal ztráty ventilace TM	P23-3	P7-4	Ventilace stanovišť	Odpojovače a zkratovače
		P10-4	Rychloměry	P2-3
		P20-3	El. odbrzdování	Žebřík a relé „jednotlivá“
P9-3	P21-3	P23-4	Signalizace skluzu	Žaluzie
Vytápění odvodnění	P19-3	P24-4	Signalizace diagnostiky	Přídavný obvod HV
P8-4	P8-4	P11-4	Diagnostické zařízení	P6-3
Varič		P12-4	Mazání okolů a topení vlaku	Blokovací obvody HV
	P16-4	P13-4	Topení stanovišť	P7-3
Reflektory	Osvětlení strojovny a podvozků	P15-4	Západky dveří	Signalizace HV
	P22-4	P17-4	Houkačky	P8-3
		P18-4	Bílá a žlutá světla	Šuntování a jízda na odpořech
P5-3	P14-4	P19-4	Pravá červená světla	P10-3
Zapínací obvod HV	Okenní rozmrazovače	P20-4	Levá červená světla	Směr. Přep., VNT a relé blok. řízení
		P21-4	Osvětlení přístrojů	P11-3
P1-4	Stabilizovaná síť	P22-3	Osvětlení stanovišť	Zařízení LTS a samospřáhlo
Pomocný kompresor				P12-3
				Pomocné pohony
				P13-3
				Kompresory
				P14-3
				Ventilátory TM
				P15-3
				Pískování
				P16-3
				Odvodňování hlavních jímek
				P17-3
				Relé vytápění odvodnění
				P18-3

EPV sběračů, uzavírací kohouty k odpojovačům, uzemňovači a sběračům (ve strojovně pod regulátorem nabíjení)

